

## קיצורי מקשים לטמ"ס נייד ClearNote

קיצור המקשים	הפקודה
H לפתוח Alt - F4 לסגור	עזרה
↑	הגדלה
↓	הקטנה
F	מסך מלא
Alt + space	למזער חלונות
↑↓ Ctrl : אופקי : ←→ Ctrl	לשחזר הגדלת חלון
↑↓ Shift : אופקי : ←→ Shift	הזז חלון
Alt-Tab	מעבר בין תוכניות (קיצור תוכנת חלונות)
M	מצב תצוגה (שחור/לבן, לבן/שחור, צבע טבעי)
S	צבעי תצוגה מתקדמים
Shift-S	מעבר בין צבעי תצוגה מתקדמים
B (גבוהה) ו-Shift B (נמוך)	בהירות
C (גבוהה) ו-Shift C (נמוך)	ניגודיות (קונטרסט)
X (גבוהה) ו-Shift X (נמוך)	רוויה (חדות הצבע)
Ctrl-R	הגדרות ברירת מחדל
L	קו
PgUp- PgDwn	הזז קו
Ctrl-S	שמור מסמך בשם
Ctrl-O	פתח מסמך בשם
Shift-1 , Shift-2 , ...Shift-0	שמירת תמונה (מקסימום 10 תמונות)
0...,1,2	פתיחת התמונה (מקסימום 10 תמונות)
Alt-F4	סגירת מסמך
Ctrl-M	מצב מראה
Shift-M	הפוך מראה
Ctrl-A	פוקוס אוטומטי
W	חלונות

## קיצורי דרך עם תוכנת הגדלה

חלק ממסך	D
הגדל מצב תצוגת טמ"ס ממצב חצוי	↑↓ Ctrl : אופקי : ←→ Ctrl
הקטן מצב תצוגת טמ"ס ממצב חצוי	T